



## 5.2 Mesure de conductance

Le séchage est évalué par une mesure de conductance. La mesure de conductance du linge est imputée à une mesure de tension ou mesure de résistance.



**A** Electrode    **B** Contre-électrode